



http://www.osslab.com.tw/

技術報告單

弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

e-mail : support@osslab.com.tw

地址 : 台北市中山區長春路15號11樓之2

電話 : 02-2521-8003 行動 : 0978-501-250

送修件描述

廠牌 WD	生產日期	分割數量
型號 WD20EARX	硬碟產地	分區格式
容量 2TB	電路板號	資料加密
界面 SATA	電機號	
尺寸 3.5"	P/N	
序號 WCAZAJ306979	控制IC 88i9146B2 (0x7412)	

Preamp

儲存IC

Firmware

硬碟狀況 磁頭壞

ROM版本

讀取 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

寫入

故障狀況

儲存裝置

客戶簡述 摔到無法讀取(外接buffalo)

置

客戶備註

外接盒

檢測結果 磁頭損壞

型號

維修方法 更換磁頭-在潔淨工作環境下,更換磁頭.以專業硬碟救援設備,回寫同版本軟體,並導出數據,再以專業硬碟救援設備,手工修復速配參數與回寫同版本軟體到硬碟服務區(Service Area)

(已經寄出結案)

報告備註

維修建議

硬碟正面



硬碟背面



PCBA正面圖

材料正面



材料背面



材料PCBA正面圖

損壞照片

額外圖片

檔案列表



1128970.zip