



http://www.osslab.com.tw/

報告單

弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

e-mail : support@osslab.com.tw

地址：台北市中山區長春路15號11樓之2

電話：02-2521-8003 行動：0978-501-250

傳真：02-2521-8537

送修件描述

| | | | |
|--------|---------|------|----------|
| 廠牌 | Seagate | 生產日期 | 分割數量 |
| 型號 | | 硬碟產地 | 分區格式 |
| 容量 | 2TB | 電路板號 | 資料加密 |
| 界面 | | 電機號 | Firmware |
| 尺寸 | | P/N | ROM版本 |
| 序號 | | 控制IC | |
| 數量 | 3 | 儲存IC | |
| Preamp | | 硬碟狀況 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 磁頭狀況 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| |
|----|
| 讀取 |
| 寫入 |

| |
|------|
| 故障狀況 |
| 客戶簡述 |

| |
|-------|
| 儲存裝置 |
| 外接盒型號 |

客戶備註

檢測結果 NAS RAID損壞

維修方法 以專業救援程式運算組合RAID之後將資料導出

報告備註

寄出結案

維修建議

損壞照片

額外圖片



