

送修件描述

		0620124				
廠牌	IBM	生產日期		分割數量		
型號	ST3300655FC	硬碟產地		分區格式		
容量	300G	電路板號		資料加密		
界面	FC	電機號		Firmware		
尺寸	3.5"	P/N	9Z1004-039	ROM		
序號	3LM3P5ZW	控制IC				
數量	2	儲存IC				
Pream		硬碟狀況	磁頭壞			
磁頭狀況	0	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	
	10	11				
讀取	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
寫入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
故障狀況					儲存裝置	
客戶簡述					外接盒型號	
客戶備註	1000					
檢測結果	電路板嚴重損壞 韌體損壞-硬碟服務區(Service Area) 中的韌體與速配參數嚴					
維修方法	更換電路板電流元件 韌體損壞-以專業硬碟救援設備,手工修復速配參數與回寫同版本韌體到硬碟服務區(Service Area)					
報告備註	此硬碟碟盤極度容易刮傷,若開盤後發現碟盤刮傷則無法進行救援,會予以退件					

維修建議

此硬碟碟盤極度容易刮傷,若開盤後發現碟盤刮傷則無法進行救援,會予以退件

軟體維修記錄

維修時間	順序	狀況	維修使用軟體	參數及設定	維修結果


硬碟正面



硬碟反面



PCBA正面圖



損壞照片



額外圖片

光纖硬碟板卡



檢測光纖硬碟