



弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

分割數量

分區格式

資料加密

Firmware

ROM版

e-mail: support@osslab.com.tw

地址:台北市中山區長春路15號11樓之2 電話:02-2521-8003 行動:0978-501-250

傳真: 02-2521-8537

送修件描述

廠牌 型號

容量 512MB

界面 USB Flash

尺寸

序號

數量

Preamp

磁頭狀況 0

1

1

2

3

4

5

硬碟狀況

生產日期

硬碟產地

電路板號

電機號

控制IC 儲存IC

P/N

6

7

8

9 10

11

讀取

寫入

故障狀況

客戶簡述 Usb控制器壞了

客戶備註

檢測結果 檔案名稱結構損壞-分區表損毀, OS 無法正常掛載分區跟檔案

結構

維修方法 取下晶片,更換電路進行dump,再以電腦進行複雜運算還原

儲存裝置

外接盒 型號

寄出結案

報告備註

維修建議

軟體維修	記錄				
維修時間	順序狀況	維修使用軟體	參數及設定	維修結果	
硬碟正面		硬碟背面		PCBA正面圖	
	FAMILIA WA			I	
Sc	111111111111111111111111111111111111111	Wah Cahara software	III A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
SOA on IBM System z			8		
BM		ode o			
Syst		The state of the s			
em z					
11		MAN MESS			

額外圖片



