



http://www.osslab.com.tw/

# 報告單

弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

e-mail : support@osslab.com.tw

地址 : 台北市中山區長春路15號11樓之2

電話 : 02-2521-8003 行動 : 0978-501-250

## 送修件描述

廠牌 WD	生產日期	分割數量
型號 WD6400AADS	硬碟產地	分區格式
容量 640G	電路板號	資料加密
界面 SATA	電機號	
尺寸 3.5"	P/N	
序號 WCAV55695390	控制IC	
Preamp	儲存IC	
Firmware	硬碟狀況	
ROM版本		

讀取 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

寫入

故障狀況  
 客戶簡述 BIOS無法讀取, 可能為power供電  
 客戶備註  
 檢測結果 電路板 馬達 磁頭臂組(HSA)全部損壞

儲存裝置  
 外接盒  
 型號

維修方法 更換磁頭-在潔淨工作環境下,更換磁頭.以專業硬碟救援設備,回寫同版本軟體,並導出數據,再以專業硬碟救援設備,手工修復速配參數與回寫同版本軟體到硬碟服務區(Service Area)更換電路板電流元件

報告備註

## 寄出通知

## 維修建議

硬碟正面



硬碟背面



PCBA正面圖



損壞照片



額外圖片